

Stadswerken Beheer & Onderhoud / Cultuurtechniek

Datum: 9-3-2012

Objectnaam: 12A042 Utrecht Jacobstraat

Nr.	Boomsort	Stam Ø in m.	Leeftijd cat.	Kroonprojectie	Standplaats	Conditie	Verplantbaar	Monumentaal	Algemene opmerking	RDX	RDY
9464	Platanus x hispanica	21	10-20	6	Verharding	Redelijk	Nee	Nee		136227.9	456495.1
9465	Platanus x hispanica	12	0-10	4	Verharding	Matig	Nee	Nee		136218.6	456491.2
9466	Platanus x hispanica	23	10-20	6	Verharding	Goed	Nee	Nee		136209.6	456486.9
9467	Platanus x hispanica	24	10-20	6	Verharding	Goed	Nee	Nee		136199.8	456483.2
63197	Aesculus hippocastanum 'Baumannii'	48	30-40	8	Verharding	Matig	Nee	Nee		136239.6	456321.2
63198	Aesculus hippocastanum 'Baumannii'	41	20-30	6	Verharding	Matig	Nee	Nee		136247.5	456322.6
63199	Aesculus hippocastanum 'Baumannii'	39	20-30	6	Verharding	Matig	Nee	Nee		136255.6	456324.2
63200	Aesculus hippocastanum 'Baumannii'	53	30-40	8	Verharding	Matig	Nee	Nee		136262.6	456326.1
63201	Aesculus hippocastanum 'Baumannii'	50	30-40	8	Verharding	Matig	Nee	Nee		136269.7	456327.5
63202	Aesculus hippocastanum 'Baumannii'	49	30-40	6	Verharding	Matig	Nee	Nee		136277.7	456329.3
63254	Tilia cordata	31	20-30	8	Verharding	Redelijk	Nee	Nee	2 toppen	136352.6	456372.3
63256	Tilia cordata	33	20-30	8	Verharding	Goed	Ja	Nee		136371.4	456380.8
63260	Platanus x hispanica	110	60-70	20	Verharding	Goed	Nee	Ja		136317.8	456345.2
63261	Platanus x hispanica	103	60-70	22	Verharding	Goed	Nee	Ja		136321.2	456335.2
63262	Platanus x hispanica	96	60-70	20	Verharding	Goed	Nee	Ja		136324.9	456324.4
63297	Ginkgo biloba	18	10-20	4	Verharding	Goed	Ja	Nee		136310.3	456245.0
63298	Ginkgo biloba	18	10-20	4	Verharding	Goed	Ja	Nee		136309.6	456250.8
63299	Ginkgo biloba	20	10-20	4	Verharding	Goed	Ja	Nee		136309.1	456256.1
63300	Ginkgo biloba	27	20-30	6	Verharding	Goed	Nee	Nee	stamschade 2 zijden	136308.5	456262.3
63301	Ginkgo biloba	25	20-30	6	Verharding	Goed	Ja	Nee		136307.6	456269.6
63302	Ginkgo biloba	22	20-30	6	Verharding	Goed	Ja	Nee		136307.0	456275.3
63303	Ginkgo biloba	22	20-30	6	Verharding	Goed	Ja	Nee		136306.2	456281.5
63304	Ginkgo biloba	28	20-30	6	Verharding	Goed	Ja	Nee	lichte aanrijschade	136317.9	456187.8
63305	Ginkgo biloba	22	20-30	6	Verharding	Goed	Ja	Nee	lichte aanrijschade	136317.2	456195.1
63306	Ginkgo biloba	28	20-30	6	Verharding	Goed	Ja	Nee		136316.5	456203.0
63307	Ginkgo biloba	29	20-30	6	Verharding	Goed	Ja	Nee	lichte aanrijschade	136315.9	456209.2
63308	Ginkgo biloba	26	20-30	6	Verharding	Redelijk	Nee	Nee	stamschade	136315.3	456215.5
63309	Ginkgo biloba	25	20-30	6	Verharding	Goed	Ja	Nee		136314.6	456221.5
63310	Ginkgo biloba	29	20-30	6	Verharding	Goed	Ja	Nee		136314.0	456228.7
63311	Tilia europaea	25	20-30	6	Verharding	Redelijk	Nee	Nee	eenzijdige kroon	136287.3	456234.6
63312	Tilia europaea	26	20-30	6	Verharding	Redelijk	Nee	Nee	eenzijdige kroon	136292.5	456235.1
63313	Tilia europaea	26	20-30	6	Verharding	Redelijk	Nee	Nee	eenzijdige kroon	136298.8	456235.7
63314	Tilia europaea	24	20-30	6	Verharding	Redelijk	Nee	Nee	eenzijdige kroon	136304.1	456236.3
63343	Ginkgo biloba	37	20-30	8	Verharding	Goed	Nee	Nee	2 toppen	136326.1	456221.4
63346	Platanus x hispanica	52	30-40	12	Verharding	Goed	Nee	Nee	verplantbaar binnen directe omgeving	136378.2	456313.9
63347	Platanus x hispanica	53	30-40	12	Verharding	Goed	Nee	Nee	verplantbaar binnen directe omgeving	136368.0	456312.7
63348	Platanus x hispanica	61	40-50	14	Verharding	Goed	Nee	Nee	verplantbaar binnen directe omgeving	136357.2	456311.4
63349	Platanus x hispanica	59	40-50	14	Verharding	Goed	Nee	Nee	verplantbaar binnen directe omgeving	136346.8	456310.2
63350	Platanus x hispanica	60	40-50	14	Verharding	Goed	Nee	Nee	verplantbaar binnen directe omgeving	136335.5	456308.9
535637	Ginkgo biloba	20	10-20	4	Verharding	Redelijk	Ja	Nee	stamschade	136300.0	456319.8
565092	Acer saccharinum	10	0-10	4	Verharding	Goed	Ja	Nee		136282.3	456336.3
584464	Platanus x hispanica	28	10-20	8	Verharding	Goed	Nee	Nee		136258.3	456511.0
584465	Platanus x hispanica	25	10-20	8	Verharding	Goed	Nee	Nee		136266.8	456514.2

584466	Platanus x hispanica	26	10-20	8	Verharding	Goed	Nee	Nee		136275.1	456517.4
1233946	Tilia cordata	7	0-10	4	Verharding	Goed	Ja	Nee		136364.3	456377.7

Geachte mevrouw Koot,

Bij deze ontvangt u de bomeninventarisatie van het projectgebied st. Jacobsstraat in Utrecht.

Een kleine opmerking met betrekking tot de verplantbaarheid van de Ginkgo's en de platanen;

Gelet op de huidige kwaliteit en beplantingsvorm zijn deze bomen behoudenswaardig en in principe zijn deze bomen te verplanten echter gelet op het feit dat er niet naar de ondergrondse groeiplaats is gekeken dient hier wel verder nader onderzoek naar te worden verricht.

De platanen zijn ten principale verplantbaar, gelet op de huidige standplaats. Echter de transport afstand is beperkt gelet op obstakels in de omgeving. Zo zullen de platanen staand verplaatst moeten worden, waarbij het nemen van de brug een groot obstakel betreft. Het is dus wel mogelijk om binnen de huidige omgeving nieuwe standplaatsen te vinden.

Al met al zal moeten worden meegewogen in de besluitvorming dat een dergelijke verplanting een kostbare aangelegenheid is, de platanen zijn daarom als niet verplantbaar aangegeven.